

Reporte de Inspeccion Ambiental Diario Daily Environmental Inspection Log

Código:	JVP-F-001
Número de Revisión:	00
Fecha de Aprobación:	
Página:	1 de 1

Semana / Week:	Week 2
Fecha / Date:	1/13/2013
Contratista / Contractor:	PDI-MECO
No. Contrato / Contract No.:	C-1016_600 Men Camp
Nombre del Inspector / Inspector Name:	Jonathan Barcant

PARTE 1: Inspeccion de controles operacionales / Operational controls inspection

Lugar/Actividad Inspeccionada	No. JEA	Observación / Recomendación (Español)	Observation / Recommendation (English)
Personnel		No hubo presencia de personal de PDI ambiente, los trabajadores laboraron en molejon bypass.	No PDI Environmental workers present. All workers stationed in Molejon Bypass.
Waste Dump: Sediment pond cleaning		Vaciado masivo de sedimentos de las pozas de sedimentos en la parte baja del campamento 600	Emptying of massive sediment pond of sediments, in lower 600 Man Camp. See photo 1.
600 Man Camp: Concrete upstream ditch		Inicia construccion de diseño final de cunetas de concreto en la parte alta de la plataforma 600.	Entrance work to begin construction [final design] concrete ditch upstream 600 Man Camp platform. See photo 2.
Waste Dump: Rock dyke toe for camp platform benches		Desarraiguey colocacion de roca para construir dike para futuras banquetas en la plataforma de campamento.	Grubbing and placement of rock to construct rock dyke toe, for future benches for camp platform. See photo 3.

PARTE 2: Cumplimiento SGA / EMS compliance	Comentario / Comment		Cantidad / Quantity
Se presentó nuevo JEA?	NO		
Ocurrió algún Incidente Ambiental? Se envió Flash Report?	NO		
Entrenamiento Ambiental (Horas)	NO		
Charlas de 5 minutos (Minutos)	NO		
Inspeccion Ambiental Programadas MPSA / MPSA Joint Environmental Inspection	NO		
Acuerdos de Reuniones, comunicaciones / Meetings, agreements, communications	NO		
Quejas Ambientales / Environmental complaints	NO		

Fotos / Photos		Descripción / Description
		Photo 1: Emptying of massive sediment pond of sediments, in lower 600 Man Camp
		Photo 2: Entrance work to begin construction [final design] concrete ditch upstream 600 Man Camp platform

		Photo 3: Grubbing and placement of rock to construct rock dyke toe, for future benches for camp platform